

Composition : Carbonate de calcium

La poudre de craie est vendue au poids et non au volume.



Mises en garde :

- **Ne pas** utiliser ce produit pour d'autres applications.
- **Éviter** tout contact avec les yeux ou la peau. Porter des lunettes de sécurité. Si de la poudre entre en contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec de l'eau.
- **Ne pas** respirer la poussière. Porter un masque antipoussière lors de l'utilisation de ce produit pour éviter d'inhaler de la poudre de craie.
- Tenir hors de portée des enfants.

Les poudres de craie sont offertes en bleu clair – aluminosulphosilicate de sodium – ou en rouge – oxyde rouge de fer –, et sont de consistance fine afin qu'elles puissent être absorbées et relâchées uniformément par la ficelle.

Remplissage du boîtier



Tirer la languette en caoutchouc noir et verser de la poudre par le trou jusqu'à ce que le boîtier soit environ à moitié plein. Trop de poudre dans le boîtier pourrait surcharger la bobine et coincer le mécanisme de rembobinage automatique.

Remarque : Sur certains matériaux, il est possible que le cordeau laisse une marque permanente. Si cela pouvait poser problème, on conseille de procéder d'abord à un essai sur une retaille de bois.

Veiller à bien refermer la languette de caoutchouc après le remplissage.

Entreposer dans un endroit frais et sec.

Remarque : Ne pas utiliser de poudre humide, car celle-ci bloquerait le mécanisme de rembobinage automatique.



 **Lee Valley** TOOLS LTD.

www.leevalley.com

1090 Morrison Drive 814 Proctor Avenue
Ottawa ON K2H 1C2 Ogdensburg NY 13669-2205
Canada United States
1 800 267-8761 1 800 267-8735